

Акт № 2/4 от 19.12.2025 года
проверки соблюдения условий концессионного соглашения
ООО «ТК Новгородская» в 4 квартале 2025 года

На основании муниципального задания на 2025 год для МБУ «Теплоэнерго» и в соответствии с п. 2 раздела XI концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения принадлежащей на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород (далее – Соглашения), заключенного 29.04.2016 году между Администрацией Великого Новгорода и ООО «ТК Новгородская», МБУ «Теплоэнерго» в 4-м квартале 2025 года провело контрольные мероприятия по соблюдению ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения, в т.ч. обязательств по использованию объектов иного имущества – транспортных средств исключительно для обслуживания реконструкции систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения и объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям.

Проверка проводилась по следующим направлениям:

1. Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта
2. Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств
3. Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.
4. Проверка планируемых и фактических ежемесячных финансовых затрат на содержание автотранспортных средств

I Контроль целевого использования автотранспорта путём проверки путевых листов и журналов выхода и возвращения автотранспорта

Для проведения проверки ООО «ТК Новгородская» были предоставлены:

- оригиналы путевых листов за период сентябрь 2025 года – ноябрь 2025 года. Была проведена проверка соответствия оформления путевых листов требованиям законодательства РФ, а также на предмет отсутствия случаев нецелевого использования транспортных средств.
- журнал выпуска и приёма парка АТУ. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.09.2025 по 30.11.2025 г.
- журнал учёта движения путевых листов. Была проведена проверка ведения журнала за период с 01.09.2025 по 30.11.2025 г.

В результате проверки предоставленных путевых листов за указанный период было выявлено следующее:

- путевые листы заполнены в соответствии с Приказом Минтранса от 28.09.2022г. №390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа». Отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и

проведении предрейсовых и послерейсовых технических осмотров транспортных средств имеются.

- случаев использования автотранспортных средств силами ООО «ТК Новгородская», не связанных с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлено.

II Проверка своевременности технического обслуживания и ремонта автотранспорта в соответствии с планом-графиком проведения капитального и кузовного ремонта транспортных средств

ООО «ТК Новгородская» для проверки была предоставлена информация по проведению ремонта транспортных средств на сентябрь 2025 года – ноябрь 2025 года:

Сентябрь 2025 года:

- Техническое обслуживание:
 - УАЗ-396254, г/н Е837КЕ53
 - УАЗ-396254, г/н С164СА53
- Ремонт
 - КАМАЗ-54115, г/н Е778КЕ53 - замена автошин 2 шт, ремонт КПП
 - Экскаватор ЕК-12, г/н 2859НУ53 - ремонт ковша
 - Полуприцеп СЗАП-93271, г/н 1350НЕ53 – кузовной ремонт
 - Донг Фенг, г/н Е774КЕ53 - замена диска сцепления

Октябрь 2025 года

- Техническое обслуживание:
 - ГАЗ-27527, г/н Е456СА53
 - ГАЗ-27527, г/н Е458СА53
 - КАМАЗ-65115, г/н Е857КЕ53
- Ремонт:
 - ДОНГФЕНГ, г/н Е774КЕ53 - замена головки блока цилиндров
 - КАМАЗ-54115, г/н Е778КЕ53 - ремонт среднего моста, замена карданных валов
 - Экскаватор ЕК-12, г/н 2859НУ53 - замена шин 2 шт
 - КАМАЗ-65115, г/н Е857КЕ53 - замена автошин 4 шт

Ноябрь 2025 года

- Техническое обслуживание:
 - УАЗ-396254, г/н С166СА53
 - УАЗ-396255, г/н С087ВМ53
 - ГАЗ-2705, г/н С881МС53

- Ремонт:

- КАМАЗ-54115, г/н Е778КЕ53 – замена топливного бака
- ГАЗ-27527, г/н Е481СА53 - замена карданного вала, ремонт рулевой колонки
- ГАЗ-2705, г/н С881МС53 - ремонт тормозной системы

Проведено сезонное обслуживание автомобилей с пневматической системой тормозов с заменой осушителей воздуха.

Проводилась подготовка и прохождение государственного технического осмотра грузовых транспортных средств в количестве 18 единиц.

III Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки.

Визуальная проверка состояния автотранспорта, ремонтных боксов и мест стоянки транспорта проводилась главным инженером МБУ «Теплоэнерго» Перовошиковым А. Г. совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Фураевым А. Ф. 19.12.2025 г.

В ходе визуальной проверки было проверено следующее:

- техническое состояние и эксплуатация ремонтных боксов (внешний вид, отсутствие протечек кровли, наличие и исправность ремонтного оборудования, укомплектованность ремонтным персоналом, соблюдение техники безопасности ремонтным персоналом при производстве работ, обеспечение СИЗ согласно действующим нормативам, отсутствие мусора, посторонних предметов, соблюдение норм пожарной безопасности (наличие предупреждающих табличек и первичных средств пожаротушения))
- автомобильная техника (внешний вид, исправность)
- территория автотранспортного участка (отсутствие мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка, целостность дорожного покрытия, наличие мест для сбора отходов различной категории)

По результатам визуальной проверки состояния имеющейся автомобильной техники, гаражных и ремонтных помещений, проведённой совместно с начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород, выявлено следующее:

- автомобильная техника, находящаяся на момент проверки на территории гаража, была исправна, либо находилась в ремонте и располагалась на своих местах (местах парковки или ремонта). Остальная автомобильная техника, прошедшая технический контроль, находилась на объектах согласно задания в путевых листах.
- внешний вид боксов имеет удовлетворительный вид. Оборудование ремонтных боксов исправно. Ремонтный персонал имеет соответствующую квалификацию, во время работы соблюдает правила ОТ и ТБ, обеспечен СИЗ в соответствии с действующими нормативами. На каждом боксе имеется табличка с указанием порядкового номера, категории помещения по взрыво-пожароопасности. Внутри боксов в местах стоянки и ремонта техники мусор и лишние предметы отсутствуют.
- пожарные щиты внутри боксов укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарём. Таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние имеются.
- территория автотранспортного участка содержится в удовлетворительном состоянии, мусора, посторонних предметов, не относящихся к деятельности участка